


## 2.5.5 ПС 2,8 x 12



Геометрические размеры :

Типоразмер	D, мм	L, мм	Масса, г не более
ПС 2,8 x 12	2,8 – 0,20	12,0 ± 0,5	0,35

Электромагнитные параметры сердечников:

Марка феррита, типоразмер	Индуктивность измерит. катушки с подстроечником		Добротность измерит. катушки с подстроечником		Обозначение
	f, кГц	L, мкГн	f, МГц	Q, не менее	
50ВН ПС 2,8 x 12	1 – 10	85 ± 20	10	80	М50ВН – 2 ПС 2,8 x 12 ОЖО.707.018 ТУ

Электромагнитные параметры феррита марки 50ВН:

Марка феррита	Нач. магнитная проницаемость $\mu_n$	Относительный тангенс угла магнитных потерь $\text{tg} \delta_\mu / \mu_n \cdot 10^6$ не более		Относительный температурный коэффициент начальной магнитной проницаемости $\alpha_{\mu_n} \cdot 10^6, 1/^\circ\text{C}$ , в интервале температур,
		При напряжённости магнитного поля $H_a = 0,8 \text{ A/m}$	На частоте f, МГц	
50ВН	50 ± 10	180	20	От 0 до + 10